

KONTROLA VYKONANÁ DŇA: 26. 03. 2025

KONTROLU VYKONAL: JOZEF MAJERČÁK

WAGON TRADING spol. s r.o. OZ

PARTIZÁNSKA 4505/104

POPRAD 05801



## Citroën C3

MAX 1.2 PureTech 83k BVM5



benzín




61 kW


Manuálna  
prevodovka  
(5 stupňov)

10214  
Km


01/2024

|                              |                        |                                |              |
|------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>VIN:</b>                  | VF7SXHMRVRT001505      | <b>PLATNOSŤ STK:</b>           | 21. 01. 2028 |
| <b>ZDVIHOVÝ OBJEM (CCM):</b> | 1199                   | <b>POSLEDNÝ SERVIS:</b>        | 19. 02. 2025 |
| <b>POHON KOLIES:</b>         | Pohon predných kolies  | <b>VOZIDLO S ODPOČTOM DPH:</b> | Áno          |
| <b>FARBA:</b>                | Šedá metalická Artense | <b>ZÁRUKA:</b>                 | 23. 01. 2026 |

**FOTO VIN**
**FOTO ODOMETER**




Kontrolu vykonáva vyškolený certifikovaný pracovník



Špeciálne vyvinutá metodika inšpekcie vozidla zameraná na aktuálny vizuálny a technický stav



Kontrolujeme 200 bodov - exteriér, interiér, podvozok, diagnostika a skúšobná jazda

## KONTROLOVANÉ BODY



### KAROSÉRIA

- Deformácie a korózia
- Lak
- Hrúbka laku
- Lícovanie dielov karosérie
- Sklá a zrkadlá



### DISKY A PNEUMATIKY



- Disky
- Rezervné koleso s náradím / opravná sada
- Pneumatiky
- 2. sada kolies



### PODVOZOK, VÝFUKOVÝ, BRZDOVÝ A PALIVOVÝ SYSTÉM



- Podvozok
- Brzdový systém
- Brzdy
- Spodná časť karosérie
- Výfukový systém
- Palivový systém a riadiaci systém motora



### MOTOR, PREVODOVKA, CHLADIACI SYSTÉM, ÚNIKY A STAVY KVAPALÍN



- Motorový priestor
- Chladiaci systém
- Motorový olej
- Brzdová kvapalina
- Únik oleja



### SVETLOMETY A SVETLÁ

- Svetelná technika



### INTERIÉR

- Interiér vozidla
- Výbava vozidla



### SERVISNÉ PREHLIADKY

- Servisná knižka



### DIAGNOSTIKA A SKÚŠOBNÁ JAZDA



- Diagnostika
- Skúšobná jazda



### AKUMULÁTOR, BATÉRIA A NABÍJANIE

- 12V Akumulátor - kontrola testerom




**POŠKODENIA**

malá preliačina 2 cm na vodičových dverách bez poškodenia laku



na vnútornej strane plastovej výplne dverí batožinového priestoru zistené 2 menšie škrabance



škrabanec v rozmedzí dĺžky 9 cm na vnútornej výplni dverí batožinového priestoru