

KONTROLA VYKONANÁ DŇA: 18. 11. 2024

KONTROLU VYKONAL: FILIP RUSNÁK

Autosphere SK
Hviezdoslavova 1905/167
Stupava 90031



P Automobil Import s.r.o.
Prievorská 4/C, 82109 Bratislava
SLOVAKIA www.peugeot.sk
Tel.: +421 2 531 43 223
ICO: 35 819 625
IČ DPH: SK2020284266



Peugeot 308 SW

GT 1.6 Hybrid 225k e-EAT8



Hybrid
(benzín/elektro)



165 kW



Automatická
prevodovka
(8 stupňov)



28478
Km



07/2023

VIN: VR3F4DGYTPY589211 **PLATNOSŤ STK:** 19. 07. 2027


ZDVIHOVÝ OBJEM (CCM): 1598 **POSLEDNÝ SERVIS:** Podľa odporúčania výrobcu

POHON KOLIES: Pohon predných kolies **VOZIDLO S ODPOČTOM DPH:** Áno

FARBA: sivá metalíza **ZÁRUKA:**

FOTO VIN

FOTO ODOMETER





Kontrolu vykonáva vyškolený certifikovaný pracovník



Špeciálne vyvinutá metodika inšpekcie vozidla zameraná na aktuálny vizuálny a technický stav



Kontrolujeme 200 bodov - exteriér, interiér, podvozok, diagnostika a skúšobná jazda

KONTROLOVANÉ BODY



KAROSÉRIA

- Deformácie a korózia
- **Lak**
- Hrúbka laku
- Lícovanie dielov karosérie
- Sklá a zrkadlá



DISKY A PNEUMATIKY

- **Disky**
- Rezervné koleso s náradím / opravná sada
- Pneumatiky



PODVOZOK, VÝFUKOVÝ, BRZDOVÝ A PALIVOVÝ SYSTÉM

- Podvozok
- Brzdový systém
- Brzdy
- Spodná časť karosérie
- Výfukový systém
- Palivový systém a riadiaci systém motora



MOTOR, PREVODOVKA, CHLADIACI SYSTÉM, ÚNIKY A STAVY KVAPALÍN

- Motorový priestor
- Chladiaci systém
- Motorový olej
- Brzdová kvapalina
- Únik oleja



SVETLOMETY A SVETLÁ

- Svetelná technika



INTERIÉR

- Interiér vozidla
- Výbava vozidla



SERVISNÉ PREHLIADKY

- Servisná knižka



DIAGNOSTIKA A SKÚŠOBNÁ JAZDA

- Diagnostika
- Skúšobná jazda



AKUMULÁTOR, BATÉRIA A NABÍJANIE

- 12V Akumulátor - kontrola testerom
- Batéria pri elektromobiloch a hybridoch



KAPACITA BATÉRIE

- Nameraná hodnota - 96%

POŠKODENIA



PP dvere - povrchový škrabanec



PP pneu poškodená



PP disk poškodený



PP pneu poškodená



PP disk poškodený



LP disk poškodený