

KONTROLA VYKONANÁ DŇA: 27. 09. 2024

KONTROLU VYKONAL: FILIP RUSNÁK

 Autosphere SK
 Hviezdoslavova 1905/167
 Stupava 90031

 P Automobil Import s.r.o.
 Prievozská 4/C, 82109 Bratislava
 SLOVAKIA www.peugeot.sk
 Tel.: +421 2 53 13 223
 IČO: 35 819 425
 IČ DPH: SK2020284266


Opel Crossland

ELEGANCE 1.2 Turbo 130k AT6



benzín



96 kW


 Automatická
 prevodovka
 (6 stupňov)

 16645
 Km


05/2023

VIN:	W0V7H9EB5P4007489	PLATNOSŤ STK:	23. 05. 2027
ZDVIHOVÝ OBJEM (CCM):	1199	POSLEDNÝ SERVIS:	30. 04. 2024
POHON KOLIES:	Pohon predných kolies	VOZIDLO S ODPOČTOM DPH:	Áno
FARBA:	červená metalíza	ZÁRUKA:	12 Mesiacov

FOTO VIN
FOTO ODOMETER




Kontrolu vykonáva vyškolený certifikovaný pracovník



Špeciálne vyvinutá metodika inšpekcie vozidla zameraná na aktuálny vizuálny a technický stav



Kontrolujeme 200 bodov - exteriér, interiér, podvozok, diagnostika a skúšobná jazda

KONTROLOVANÉ BODY



KAROSÉRIA

- Deformácie a korózia
- Lak
- Hrúbka laku
- Lícovanie dielov karosérie
- Sklá a zrkadlá



DISKY A PNEUMATIKY

- Disky
- Rezervné koleso s náradím / opravná sada
- Pneumatiky



PODVOZOK, VÝFUKOVÝ, BRZDOVÝ A PALIVOVÝ SYSTÉM

- Podvozok
- Brzdový systém
- Brzdy
- Spodná časť karosérie
- Výfukový systém
- Palivový systém a riadiaci systém motora



MOTOR, PREVODOVKA, CHLADIACI SYSTÉM, ÚNIKY A STAVY KVAPALÍN

- Motorový priestor
- Chladiaci systém
- Motorový olej
- Brzdová kvapalina
- Únik oleja



SVETLOMETY A SVETLÁ

- Svetelná technika



INTERIÉR

- Interiér vozidla
- Výbava vozidla



SERVISNÉ PREHLIADKY

- Servisná knižka



DIAGNOSTIKA A SKÚŠOBNÁ JAZDA

- Diagnostika
- Skúšobná jazda



AKUMULÁTOR, BATÉRIA A NABÍJANIE

- 12V Akumulátor - kontrola testerom

