

KONTROLA VYKONANÁ DŇA: 21. 10. 2024

KONTROLU VYKONAL: FILIP RUSNÁK

 Autosphere SK
 Hviezdoslavova 1905/167
 Stupava 90031

 P Automobil Import s.r.o.
 Prievozská 4/C, 82109 Bratislava
 SLOVAKIA www.peugeot.sk
 Tel.: +421 2 53143223
 IČO: 35 819 425
 IČ DPH: SK2020284266


Opel Astra Sports Tourer

ULTIMATE 1.2 Turbo 130k EAT8



benzín



96 kW


 Automatická
 prevodovka
 (8 stupňov)

 13168
 Km


02/2024

VIN:	VXKFRHNSTP1100231	PLATNOSŤ STK:	02. 02. 2028
-------------	-------------------	----------------------	--------------




ZDVIHOVÝ OBJEM (CCM):	1199	POSLEDNÝ SERVIS:	30. 09. 2024
------------------------------	------	-------------------------	--------------

POHON KOLIES:	Pohon predných kolies	VOZIDLO S ODPOČTOM DPH:	Áno
----------------------	-----------------------	--------------------------------	-----

FARBA:	modrá metalíza	ZÁRUKA:	31. 01. 2026
---------------	----------------	----------------	--------------

FOTO VIN
FOTO ODOMETER




-  Kontrolu vykonáva vyškolený certifikovaný pracovník
-  Špeciálne vyvinutá metodika inšpekcie vozidla zameraná na aktuálny vizuálny a technický stav
-  Kontrolujeme 200 bodov - exteriér, interiér, podvozok, diagnostika a skúšobná jazda

KONTROLOVANÉ BODY



KAROSÉRIA

- Deformácie a korózia
- Lak
- Hrúbka laku
- Lícovanie dielov karosérie
- Sklá a zrkadlá



PODVOZOK, VÝFUKOVÝ, BRZDOVÝ A PALIVOVÝ SYSTÉM

- Podvozok
- Brzdový systém
- Brzdy
- Spodná časť karosérie
- Výfukový systém
- Palivový systém a riadiaci systém motora



SVETLOMETY A SVETLÁ

- Svetelná technika



SERVISNÉ PREHLIADKY

- Servisná knižka



AKUMULÁTOR, BATÉRIA A NABÍJANIE

- 12V Akumulátor - kontrola testerom



DISKY A PNEUMATIKY



- Disky
- Rezervné koleso s náradím / opravná sada
- Pneumatiky



MOTOR, PREVODOVKA, CHLADIACI SYSTÉM, ÚNIKY A STAVY KVAPALÍN

- Motorový priestor
- Chladiaci systém
- Motorový olej
- Brzdová kvapalina
- Únik oleja



INTERIÉR

- Interiér vozidla
- Výbava vozidla



DIAGNOSTIKA A SKÚŠOBNÁ JAZDA

- Diagnostika
- Skúšobná jazda



POŠKODENIA



Tesnenie čelného skla



P - nárazník