

KONTROLA VYKONANÁ DŇA: 12. 11. 2024

KONTROLU VYKONAL: FILIP RUSNAK

Autosphere SK
Hviezdoslavova 1905/167
Stupava 90031



P Automobil Import s.r.o.
Prievozská 4/C, 82109 Bratislava
SLOVAKIA www.peugeot.sk
Tel.: +421 2 531 43 223
ICO: 35 819 625
IČ DPH: SK2020284266



Fiat 500e

ACTION 23.8kWh 95k



elektro



70 kW


Automatická
prevodovka


1200 Km




06/2024

VIN: ZFAEF26NX182643 **PLATNOST' STK:** 10. 06. 2028

ZDVIHOVÝ OBJEM (CCM): 1 **POSLEDNÝ SERVIS:** Podľa odporúčania výrobcu

POHON KOLIES: Pohon predných kolies **VOZIDLO S ODPOČTOM DPH:** Áno

FARBA: biela **ZÁRUKA:** 30. 05. 2026

FOTO VIN
FOTO ODOMETER




Kontrolu vykonáva vyškolený certifikovaný pracovník



Špeciálne vyvinutá metodika inšpekcie vozidla zameraná na aktuálny vizuálny a technický stav



Kontrolujeme 200 bodov - exteriér, interiér, podvozok, diagnostika a skúšobná jazda

KONTROLOVANÉ BODY



KAROSÉRIA

- Deformácie a korózia
- Lak
- Hrúbka laku
- Lícovanie dielov karosérie
- Sklá a zrkadlá



DISKY A PNEUMATIKY



- Disky
- Rezervné koleso s náradím / opravná sada
- Pneumatiky



PODVOZOK, VÝFUKOVÝ, BRZDOVÝ A PALIVOVÝ SYSTÉM

- Podvozok
- Brzdový systém
- Brzdy
- Spodná časť karosérie
- Výfukový systém
- Palivový systém a riadiaci systém motora



MOTOR, PREVODOVKA, CHLADIACI SYSTÉM, ÚNIKY A STAVY KVAPALÍN



- Motorový priestor
- Chladiaci systém
- Motorový olej
- Brzdová kvapalina
- Únik oleja



SVETLOMETY A SVETLÁ

- Svetelná technika



INTERIÉR



- Interiér vozidla
- Výbava vozidla



SERVISNÉ PREHLIADKY

- Servisná knižka



DIAGNOSTIKA A SKÚŠOBNÁ JAZDA



- Diagnostika
- Skúšobná jazda



AKUMULÁTOR, BATÉRIA A NABÍJANIE

- 12V Akumulátor - kontrola testerom
- Batéria pri elektromobiloch a hybridoch



KAPACITA BATÉRIE

- Nameraná hodnota - 100%