

KONTROLA VYKONANÁ DŇA: 27. 11. 2024

KONTROLU VYKONAL: PAULOVSKÝ FRANTIŠEK

FRANCE-TECH Košice s.r.o.

ROZVOJOVÁ 1

KOŠICE 04011



Opel Crossland

1.2TURBO ELEGANCE AT6



benzín



96 kW


Automatická
prevodovka
(6 stupňov)

22735
Km


05/2023

VIN: W0V7H9EB1N4463194 **PLATNOSŤ STK:** 03. 05. 2027

ZDVIHOVÝ OBJEM (CCM): 1199 **POSLEDNÝ SERVIS:** 07. 03. 2024

POHON KOLIES: Pohon predných kolies **VOZIDLO S ODPOČTOM DPH:** Áno

FARBA: sivá **ZÁRUKA:** 03. 05. 2025

FOTO VIN
FOTO ODOMETER




Kontrolu vykonáva vyškolený certifikovaný pracovník



Špeciálne vyvinutá metodika inšpekcie vozidla zameraná na aktuálny vizuálny a technický stav



Kontrolujeme 200 bodov - exteriér, interiér, podvozok, diagnostika a skúšobná jazda

KONTROLOVANÉ BODY



KAROSÉRIA

- Deformácie a korózia
- Lak
- Hrúbka laku
- Lícovanie dielov karosérie
- Sklá a zrkadlá



DISKY A PNEUMATIKY



- Disky
- Rezervné koleso s náradím / opravná sada
- Pneumatiky
- 2. sada kolies



PODVOZOK, VÝFUKOVÝ, BRZDOVÝ A PALIVOVÝ SYSTÉM

- Podvozok
- Brzdový systém
- Brzdy
- Spodná časť karosérie
- Výfukový systém
- Palivový systém a riadiaci systém motora



MOTOR, PREVODOVKA, CHLADIACI SYSTÉM, ÚNIKY A STAVY KVAPALÍN



- Motorový priestor
- Chladiaci systém
- Motorový olej
- Brzdová kvapalina
- Únik oleja



SVETLOMETY A SVETLÁ

- Svetelná technika



INTERIÉR



- Interiér vozidla
- Výbava vozidla



SERVISNÉ PREHLIADKY

- Servisná knižka



DIAGNOSTIKA A SKÚŠOBNÁ JAZDA



- Diagnostika
- Skúšobná jazda



AKUMULÁTOR, BATÉRIA A NABÍJANIE

- 12V Akumulátor - kontrola testerom

