

KONTROLA VYKONANÁ DŇA: 05. 12. 2024

KONTROLU VYKONAL: FILIP RUSNÁK

 Autosphere SK  
 Hviezdoslavova 1905/167  
 Stupava 90031

 P Automobil Import s.r.o.  
 Prievozská 4/C, 82109 Bratislava  
 SLOVAKIA | www.peugeot.sk  
 Tel.: +421 2 531 43 223  
 IČO: 35 819 425  
 IČ DPH: SK2020284266


## Jeep Avenger

Altitude 54kWh 156k



elektro



115 kW


 Automatická  
 prevodovka


7329 Km



04/2024

**VIN:** ZACNJAC57PJK34947 **PLATNOSŤ STK:** 05. 04. 2028




**ZDVIHOVÝ OBJEM (CCM):** 1 **POSLEDNÝ SERVIS:** Podľa odporúčania výrobcu

**POHON KOLIES:** Pohon predných kolies **VOZIDLO S ODPOČTOM DPH:** Áno

**FARBA:** žltá **ZÁRUKA:** 27. 03. 2026

**FOTO VIN**
**FOTO ODOMETER**




-  Kontrolu vykonáva vyškolený certifikovaný pracovník
-  Špeciálne vyvinutá metodika inšpekcie vozidla zameraná na aktuálny vizuálny a technický stav
-  Kontrolujeme 200 bodov - exteriér, interiér, podvozok, diagnostika a skúšobná jazda

## KONTROLOVANÉ BODY



### KAROSÉRIA

- Deformácie a korózia
- Lak
- Hrúbka laku
- Lícovanie dielov karosérie
- Sklá a zrkadlá



### PODVOZOK, VÝFUKOVÝ, BRZDOVÝ A PALIVOVÝ SYSTÉM

- Podvozok
- Brzdový systém
- Brzdy
- Spodná časť karosérie
- Výfukový systém
- Palivový systém a riadiaci systém motora



### SVETLOMETY A SVETLÁ

- Svetelná technika



### SERVISNÉ PREHLIADKY

- Servisná knižka




### AKUMULÁTOR, BATÉRIA A NABÍJANIE

- 12V Akumulátor - kontrola testerom
- Batéria pri elektromobiloch a hybridoch



### DISKY A PNEUMATIKY

- Disky 
  - Rezervné koleso s náradím / opravná sada
- Pneumatiky
- 2. sada kolies



### MOTOR, PREVODOVKA, CHLADIACI SYSTÉM, ÚNIKY A STAVY KVAPALÍN

- Motorový priestor
- Chladiaci systém
- Motorový olej
- Brzdová kvapalina
- Únik oleja



### INTERIÉR

- Interiér vozidla
- Výbava vozidla



### DIAGNOSTIKA A SKÚŠOBNÁ JAZDA

- Diagnostika
- Skúšobná jazda



### KAPACITA BATÉRIE

- Nameraná hodnota - 97%

POŠKODENIA



LP disk



PP disk