

KONTROLA VYKONANÁ DŇA: 18. 12. 2024

KONTROLU VYKONAL: SOJÁK

 FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. - Ivánska  
 IVÁNSKA CESTA 30  
 BRATISLAVA 82104

**FINAL-CD** Najväčší slovenský  
 predajca automobilov


## Peugeot 2008

1.2 PureTech Allure Pack 130k BVM6



benzín



96 kW


 Manuálna  
 prevodovka  
 (6 stupňov)




 14956  
 Km


04/2023

<b>VIN:</b>	VR3USHNSKPJ607596	<b>PLATNOSŤ STK:</b>	01. 04. 2027
<b>ZDVIHOVÝ OBJEM (CCM):</b>	1199	<b>POSLEDNÝ SERVIS:</b>	21. 05. 2024
<b>POHON KOLIES:</b>	Pohon predných kolies	<b>VOZIDLO S ODPOČTOM DPH:</b>	Áno
<b>FARBA:</b>	červená	<b>ZÁRUKA:</b>	01. 04. 2025

**FOTO VIN**
**FOTO ODOMETER**




-  Kontrolu vykonáva vyškolený certifikovaný pracovník
-  Špeciálne vyvinutá metodika inšpekcie vozidla zameraná na aktuálny vizuálny a technický stav
-  Kontrolujeme 200 bodov - exteriér, interiér, podvozok, diagnostika a skúšobná jazda

### KONTROLOVANÉ BODY



#### KAROSÉRIA

- Deformácie a korózia
- Lak
- Hrúbka laku
- Lícovanie dielov karosérie
- Sklá a zrkadlá



#### PODVOZOK, VÝFUKOVÝ, BRZDOVÝ A PALIVOVÝ SYSTÉM

- Podvozok
- Brzdový systém
- Brzdy
- Spodná časť karosérie
- Výfukový systém
- Palivový systém a riadiaci systém motora



#### SVETLOMETY A SVETLÁ

- Svetelná technika



#### SERVISNÉ PREHLIADKY

- Servisná knižka



#### AKUMULÁTOR, BATÉRIA A NABÍJANIE

- 12V Akumulátor - kontrola testerom



#### DISKY A PNEUMATIKY

- Disky
- Rezervné koleso s náradím / opravná sada
- Pneumatiky
- 2. sada kolies



#### MOTOR, PREVODOVKA, CHLADIACI SYSTÉM, ÚNIKY A STAVY KVAPALÍN

- Motorový priestor
- Chladiaci systém
- Motorový olej
- Brzdová kvapalina
- Únik oleja



#### INTERIÉR

- Interiér vozidla
- Výbava vozidla



#### DIAGNOSTIKA A SKÚŠOBNÁ JAZDA

- Diagnostika
- Skúšobná jazda

