

KONTROLA VYKONANÁ DŇA: 15. 01. 2025

KONTROLU VYKONAL: DOMINIK KOPÚNEK

 BEGAM, spol. s r.o.
 BRATISLAVSKÁ 78
 TRNAVA 91702


Mercedes-Benz Citan

Mercedes-Benz Citan 110 L1 Base



benzín



75 kW


 Manuálna
 prevodovka
 (6 stupňov)

 38746
 Km


07/2023

VIN:	W1VT0ACZ0PU334764	PLATNOŠŤ STK:	06. 07. 2027
-------------	-------------------	----------------------	--------------




ZDVIHOVÝ OBJEM (CCM):	1332	POSLEDNÝ SERVIS:	Podľa odporúčania výrobcu
------------------------------	------	-------------------------	---------------------------

POHON KOLIES:	Pohon predných kolies	VOZIDLO S ODPOČTOM DPH:	Áno
----------------------	-----------------------	--------------------------------	-----

FARBA:	Biela ICY/Štandardná	ZÁRUKA:	
---------------	----------------------	----------------	--

FOTO VIN
FOTO ODOMETER




-  Kontrolu vykonáva vyškolený certifikovaný pracovník
-  Špeciálne vyvinutá metodika inšpekcie vozidla zameraná na aktuálny vizuálny a technický stav
-  Kontrolujeme 200 bodov - exteriér, interiér, podvozok, diagnostika a skúšobná jazda

KONTROLOVANÉ BODY



KAROSÉRIA

- Deformácie a korózia
- Lak
- Hrúbka laku
- Lícovanie dielov karosérie
- Sklá a zrkadlá



PODVOZOK, VÝFUKOVÝ, BRZDOVÝ A PALIVOVÝ SYSTÉM

- Podvozok
- Brzdový systém
- Brzdy
- Spodná časť karosérie
- Výfukový systém
- Palivový systém a riadiaci systém motora



SVETLOMETY A SVETLÁ

- Svetelná technika



SERVISNÉ PREHLIADKY

- Servisná knižka



AKUMULÁTOR, BATÉRIA A NABÍJANIE

- 12V Akumulátor - kontrola testerom



DISKY A PNEUMATIKY

- Disky
- Rezervné koleso s náradím / opravná sada
- Pneumatiky
- 2. sada kolies



MOTOR, PREVODOVKA, CHLADIACI SYSTÉM, ÚNIKY A STAVY KVAPALÍN

- Motorový priestor
- Chladiaci systém
- Motorový olej
- Brzdová kvapalina
- Únik oleja



INTERIÉR

- Interiér vozidla
- Výbava vozidla



DIAGNOSTIKA A SKÚŠOBNÁ JAZDA

- Diagnostika
- Skúšobná jazda

