

KONTROLA VYKONANÁ DŇA: 17. 01. 2025

KONTROLU VYKONAL: FILIP RUSNÁK

Autosphere SK
Hviezdoslavova 1905/167
Stupava 90031



P Automobil Import s.r.o.
Prievorská 4/C, 82109 Bratislava
SLOVAKIA www.peugeot.sk
Tel.: +421 2 531 43 223
ICO: 35 819 625
IČ DPH: SK2020284266



Alfa Romeo Giulia

Tributo Italiano 2.2 Turbo Diesel 210k 8AT Q4



nafta



154 kW


Automatická
prevodovka
(8 stupňov)


5900 Km




09/2024

VIN: ZAREAFDX0R7686810 **PLATNOSŤ STK:** 24. 09. 2028

ZDVIHOVÝ OBJEM (CCM): 2198 **POSLEDNÝ SERVIS:** Podľa odporúčania výrobcu

POHON KOLIES: 4x4 **VOZIDLO S ODPOČTOM DPH:** Áno

FARBA: biela metalíza **ZÁRUKA:** 12 Mesiacov

FOTO VIN
FOTO ODOMETER




Kontrolu vykonáva vyškolený certifikovaný pracovník



Špeciálne vyvinutá metodika inšpekcie vozidla zameraná na aktuálny vizuálny a technický stav



Kontrolujeme 200 bodov - exteriér, interiér, podvozok, diagnostika a skúšobná jazda

KONTROLOVANÉ BODY



KAROSÉRIA

- Deformácie a korózia
- **Lak**
- Hrúbka laku
- Lícovanie dielov karosérie
- Sklá a zrkadlá



DISKY A PNEUMATIKY

- **Disky**
- Rezervné koleso s náradím / opravná sada
- Pneumatiky



PODVOZOK, VÝFUKOVÝ, BRZDOVÝ A PALIVOVÝ SYSTÉM

- Podvozok
- Brzdový systém
- Brzdy
- Spodná časť karosérie
- Výfukový systém
- Palivový systém a riadiaci systém motora



MOTOR, PREVODOVKA, CHLADIACI SYSTÉM, ÚNIKY A STAVY KVAPALÍN

- Motorový priestor
- Chladiaci systém
- Motorový olej
- Brzdová kvapalina
- Únik oleja



SVETLOMETY A SVETLÁ

- Svetelná technika



INTERIÉR

- Interiér vozidla
- Výbava vozidla



SERVISNÉ PREHLIADKY

- Servisná knižka



DIAGNOSTIKA A SKÚŠOBNÁ JAZDA

- Diagnostika
- Skúšobná jazda



AKUMULÁTOR, BATÉRIA A NABÍJANIE

- 12V Akumulátor - kontrola testerom



POŠKODENIA



LZ blatník



PZ disk



PP disk