

KONTROLA VYKONANÁ DŇA: 23. 01. 2025

KONTROLU VYKONAL: FILIP RUSNÁK

 Autosphere SK  
 Hviezdoslavova 1905/167  
 Stupava 90031

 P Automobil Import s.r.o.  
 Prievozská 4/C, 82109 Bratislava  
 SLOVAKIA | www.peugeot.sk  
 Tel.: +421 2 53 143 223  
 IČO: 35 819 425  
 IČ DPH: SK2020284266


## Opel Grandland

BUSINESS ELEGANCE 1.5 BlueHDi 130k EAT8



nafta



96 kW


 Automatická  
 prevodovka  
 (8 stupňov)

 17076  
 Km



05/2024

**VIN:** W0VZCYHZ7P6038838 **PLATNOSŤ STK:** 30. 05. 2028




**ZDVIHOVÝ OBJEM (CCM):** 1499 **POSLEDNÝ SERVIS:** Podľa odporúčania výrobcu

**POHON KOLIES:** Pohon predných kolies **VOZIDLO S ODPOČTOM DPH:** Áno

**FARBA:** červená metalíza **ZÁRUKA:** 29. 04. 2026

**FOTO VIN**
**FOTO ODOMETER**




-  Kontrolu vykonáva vyškolený certifikovaný pracovník
-  Špeciálne vyvinutá metodika inšpekcie vozidla zameraná na aktuálny vizuálny a technický stav
-  Kontrolujeme 200 bodov - exteriér, interiér, podvozok, diagnostika a skúšobná jazda

### KONTROLOVANÉ BODY



#### KAROSÉRIA

- Deformácie a korózia
- Lak
- Hrúbka laku
- Lícovanie dielov karosérie
- Sklá a zrkadlá



#### PODVOZOK, VÝFUKOVÝ, BRZDOVÝ A PALIVOVÝ SYSTÉM

- Podvozok
- Brzdový systém
- Brzdy
- Spodná časť karosérie
- Výfukový systém
- Palivový systém a riadiaci systém motora



#### SVETLOMETY A SVETLÁ

- Svetelná technika



#### SERVISNÉ PREHLIADKY

- Servisná knižka



#### AKUMULÁTOR, BATÉRIA A NABÍJANIE

- 12V Akumulátor - kontrola testerom



#### DISKY A PNEUMATIKY

- Disky
- Rezervné koleso s náradím / opravná sada
- Pneumatiky



#### MOTOR, PREVODOVKA, CHLADIACI SYSTÉM, ÚNIKY A STAVY KVAPALÍN

- Motorový priestor
- Chladiaci systém
- Motorový olej
- Brzdová kvapalina
- Únik oleja



#### INTERIÉR

- Interiér vozidla
- Výbava vozidla



#### DIAGNOSTIKA A SKÚŠOBNÁ JAZDA

- Diagnostika
- Skúšobná jazda

