

KONTROLA VYKONANÁ DŇA: 11. 02. 2025

KONTROLU VYKONAL: JAROSLAV ŠVEHLA

DS STORE BRATISLAVA – FINAL CD

Hodonínska 11

Bratislava 84103



DS Automobiles DS 9

1.6 PureTech 225k EAT8 RIVOLI



benzín



165 kW


Automatická
prevodovka
(8 stupňov)

18800
Km


04/2023

VIN: VR1X25GGRN2801833 **PLATNOSŤ STK:** 19. 04. 2027

ZDVIHOVÝ OBJEM (CCM): 1598 **POSLEDNÝ SERVIS:** 22. 05. 2024

POHON KOLIES: Pohon predných kolies **VOZIDLO S ODPOČTOM DPH:** Áno

FARBA: biela **ZÁRUKA:** 26. 04. 2027

FOTO VIN
FOTO ODOMETER




Kontrolu vykonáva vyškolený certifikovaný pracovník



Špeciálne vyvinutá metodika inšpekcie vozidla zameraná na aktuálny vizuálny a technický stav



Kontrolujeme 200 bodov - exteriér, interiér, podvozok, diagnostika a skúšobná jazda

KONTROLOVANÉ BODY



KAROSÉRIA

- Deformácie a korózia
- Lak
- Hrúbka laku
- Lícovanie dielov karosérie
- Sklá a zrkadlá



DISKY A PNEUMATIKY

- Disky
 - Rezervné koleso s náradím / opravná sada
- Pneumatiky
- 2. sada kolies



PODVOZOK, VÝFUKOVÝ, BRZDOVÝ A PALIVOVÝ SYSTÉM

- Podvozok
- Brzdový systém
- Brzdy
- Spodná časť karosérie
- Výfukový systém
- Palivový systém a riadiaci systém motora



MOTOR, PREVODOVKA, CHLADIACI SYSTÉM, ÚNIKY A STAVY KVAPALÍN

- Motorový priestor
- Chladiaci systém
- Motorový olej
- Brzdová kvapalina
- Únik oleja



SVETLOMETY A SVETLÁ

- Svetelná technika



INTERIÉR

- Interiér vozidla
- Výbava vozidla



SERVISNÉ PREHLIADKY

- Servisná knižka



DIAGNOSTIKA A SKÚŠOBNÁ JAZDA

- Diagnostika
- Skúšobná jazda



AKUMULÁTOR, BATÉRIA A NABÍJANIE

- 12V Akumulátor - kontrola testerom



POŠKODENIA

pravý zadný disk oškretý



ľavý zadný disk oškretý