

KONTROLA VYKONANÁ DŇA: 13. 02. 2025

KONTROLU VYKONAL: JOZEF MAJERČÁK

WAGON TRADING spol. s r.o. OZ
PARTIZÁNSKA 4505/104
POPRAD 05801



Peugeot 208

ALLURE PACK 1.2 PureTech 100k EAT8



benzín



74 kW


Automatická
prevodovka
(8 stupňov)

15841
Km


01/2024

VIN:	VR3UPHNKSP5084770	PLATNOSŤ STK:	08. 01. 2028
ZDVIHOVÝ OBJEM (CCM):	1199	POSLEDNÝ SERVIS:	05. 02. 2025
POHON KOLIES:	Pohon predných kolies	VOZIDLO S ODPOČTOM DPH:	Áno
FARBA:	Šedá metalická Artense	ZÁRUKA:	17. 12. 2025
FOTO VIN	FOTO ODOMETER		





Kontrolu vykonáva vyškolený certifikovaný pracovník



Špeciálne vyvinutá metodika inšpekcie vozidla zameraná na aktuálny vizuálny a technický stav



Kontrolujeme 200 bodov - exteriér, interiér, podvozok, diagnostika a skúšobná jazda

KONTROLOVANÉ BODY



KAROSÉRIA

- Deformácie a korózia
- **Lak**
- Hrúbka laku
- Lícovanie dielov karosérie
- Sklá a zrkadlá



DISKY A PNEUMATIKY



- Disky
- Rezervné koleso s náradím / opravná sada
- Pneumatiky
- 2. sada kolies



PODVOZOK, VÝFUKOVÝ, BRZDOVÝ A PALIVOVÝ SYSTÉM

- Podvozok
- Brzdový systém
- Brzdy
- Spodná časť karosérie
- Výfukový systém
- Palivový systém a riadiaci systém motora



MOTOR, PREVODOVKA, CHLADIACI SYSTÉM, ÚNIKY A STAVY KVAPALÍN



- Motorový priestor
- Chladiaci systém
- Motorový olej
- Brzdová kvapalina
- Únik oleja



SVETLOMETY A SVETLÁ

- Svetelná technika



INTERIÉR



- Interiér vozidla
- Výbava vozidla



SERVISNÉ PREHLIADKY

- Servisná knižka



DIAGNOSTIKA A SKÚŠOBNÁ JAZDA




- Diagnostika
- Skúšobná jazda



AKUMULÁTOR, BATÉRIA A NABÍJANIE

- 12V Akumulátor - kontrola testerom



POŠKODENIA

Mierne odretý zadný nárazník cca 5 cm