

KONTROLA VYKONANÁ DŇA: 06. 03. 2025

KONTROLU VYKONAL: FILIP RUSNÁK

Autosphere SK  
Hviezdoslavova 1905/167  
Stupava 90031



P Automobil Import s.r.o.  
Prievozská 4/C, 82109 Bratislava  
SLOVAKIA www.peugeot.sk  
Tel.: +421 2 531 43 223  
ICO: 35 819 625  
IČ DPH: SK2020284266



## Abarth 695

1.4 T-Jet 180k



benzín



132 kW


Manuálna  
prevodovka  
(5 stupňov)

27652  
Km


02/2023

|                              |                       |                                |              |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>VIN:</b>                  | ZFABF13H2NJH21866     | <b>PLATNOSŤ STK:</b>           | 02. 02. 2027 |
| <b>ZDVIHOVÝ OBJEM (CCM):</b> | 1398                  | <b>POSLEDNÝ SERVIS:</b>        | 01. 08. 2024 |
| <b>POHON KOLIES:</b>         | Pohon predných kolies | <b>VOZIDLO S ODPOČTOM DPH:</b> | Áno          |
| <b>FARBA:</b>                | Šedá metalíza         | <b>ZÁRUKA:</b>                 | 12 Mesiacov  |

**FOTO VIN**
**FOTO ODOMETER**




Kontrolu vykonáva vyškolený certifikovaný pracovník



Špeciálne vyvinutá metodika inšpekcie vozidla zameraná na aktuálny vizuálny a technický stav



Kontrolujeme 200 bodov - exteriér, interiér, podvozok, diagnostika a skúšobná jazda

## KONTROLOVANÉ BODY



### KAROSÉRIA

- Deformácie a korózia
- Lak
- **Hrúbka laku**
- Lícovanie dielov karosérie
- Sklá a zrkadlá



### DISKY A PNEUMATIKY



- Disky
- Rezervné koleso s náradím / opravná sada
- Pneumatiky



### PODVOZOK, VÝFUKOVÝ, BRZDOVÝ A PALIVOVÝ SYSTÉM

- Podvozok
- Brzdový systém
- Brzdy
- Spodná časť karosérie
- Výfukový systém
- Palivový systém a riadiaci systém motora



### MOTOR, PREVODOVKA, CHLADIACI SYSTÉM, ÚNIKY A STAVY KVAPALÍN



- Motorový priestor
- Chladiaci systém
- Motorový olej
- Brzdová kvapalina
- Únik oleja



### SVETLOMETY A SVETLÁ

- Svetelná technika



### INTERIÉR

- **Interiér vozidla**
- Výbava vozidla



### SERVISNÉ PREHLIADKY

- Servisná knižka



### DIAGNOSTIKA A SKÚŠOBNÁ JAZDA



- Diagnostika
- Skúšobná jazda



### AKUMULÁTOR, BATÉRIA A NABÍJANIE

- 12V Akumulátor - kontrola testerom



**POŠKODENIA**

LP blatník - zvýšené hodnoty laku



LP blatník zvýšené hodnoty laku



Tapacír LZ sedadla