


KONTROLA VYKONANÁ DŇA: 06. 03. 2025

KONTROLU VYKONAL: SOJÁK

FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. - Ivánska
IVÁNSKA CESTA 30
BRATISLAVA 82104

FINAL-CD Najväčší slovenský
predajca automobilov



Opel Grandland X

1,2 Turbo Innovation AT 6 st.



benzín



96 kW


Automatická
prevodovka
(6 stupňov)

33396
Km


12/2018

VIN:	W0VZRHNY7JS257310	PLATNOSŤ STK:	01. 12. 2026
ZDVIHOVÝ OBJEM (CCM):	1199	POSLEDNÝ SERVIS:	19. 07. 2024
POHON KOLIES:	Pohon predných kolies	VOZIDLO S ODPOČTOM DPH:	Nie
FARBA:	sivá	ZÁRUKA:	

FOTO VIN





FOTO ODOMETER





Kontrolu vykonáva vyškolený certifikovaný pracovník



Špeciálne vyvinutá metodika inšpekcie vozidla zameraná na aktuálny vizuálny a technický stav



Kontrolujeme 200 bodov - exteriér, interiér, podvozok, diagnostika a skúšobná jazda

KONTROLOVANÉ BODY



KAROSÉRIA

- Deformácie a korózia
- **Lak**
- Hrúbka laku
- Lícovanie dielov karosérie
- Sklá a zrkadlá



DISKY A PNEUMATIKY



- Disky
- Rezervné koleso s náradím / opravná sada
- Pneumatiky
- 2. sada kolies



PODVOZOK, VÝFUKOVÝ, BRZDOVÝ A PALIVOVÝ SYSTÉM

- Podvozok
- Brzdový systém
- Brzdy
- Spodná časť karosérie
- Výfukový systém
- Palivový systém a riadiaci systém motora



MOTOR, PREVODOVKA, CHLADIACI SYSTÉM, ÚNIKY A STAVY KVAPALÍN



- Motorový priestor
- Chladiaci systém
- Motorový olej
- Brzdová kvapalina
- Únik oleja



SVETLOMETY A SVETLÁ

- Svetelná technika



INTERIÉR



- Interiér vozidla
- Výbava vozidla



SERVISNÉ PREHLIADKY

- Servisná knižka



DIAGNOSTIKA A SKÚŠOBNÁ JAZDA



- Diagnostika
- Skúšobná jazda



AKUMULÁTOR, BATÉRIA A NABÍJANIE

- 12V Akumulátor - kontrola testerom



POŠKODENIA

pz strana vozidla



pp dvere škrabance na dverách